

# CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

**DENOMINACIÓN:** Escuelas Pías  
**LOCALIZACIÓN:** C/ Escuelas Pías, 4  
**Nº CATASTRAL:** 17680/22

## INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

**I-71/A**

**ZONA DE ORDENANZAS:**

*Residencial Histórico*

**GRADO DE INTERÉS:**

*Alto*

**INTERÉS INTERIOR:**


*Alto*

**PROTECCIÓN:**

*Integral*

**DIRECTRICES PART. :**

*Bien Relevancia Local  
ver en ficha /B*



**FECHA Y AUTOR:** (1.875) 1.878,

**DESCRIPCIÓN:** Edificio de tipología conventual, con fachada característica de los edificios benéficos que se construyeron a finales del s. XIX, donde destaca la composición seriada de la fachada con la repetición de las grandes ventanas empleando un lenguaje neorrománico en la ornamentación. La última planta de menor altura se remata con la cornisa decorada con ladrillo y el alero de viguería de madera. El interior, muy transformado por las rehabilitaciones realizadas conserva un patio en el estilo original: a modo de claustro, de tres plantas, jerarquizadas y separadas por cornisas decoradas en ladrillo, diferenciadas con distintas tipologías de huecos: arco de medio punto en planta baja, apuntados en la primera, y ventanas en el piso superior.

**OBSERVACIONES:** Referencia A-18, A-28 Inventario Arqueológico.

**ELEMENTOS IMPROPIOS:**

**ELEMENTOS DE INTERÉS:** Todo

# CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

## DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 17680/22

LONGITUD DE FACHADA:

62,3m

FONDO:

34m

SUPERFICIE:

1834m<sup>2</sup>

## EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS: PB+1+C

ALTURA: 11 m.

USO DE LA PLANTA BAJA: Casa de Cultura. Biblioteca

USO DEL RESTO DE PLANTAS: Museo y dep. municipales

FICHA Nº

I-71/B

| ELEMENTO           | TIPO o MATERIAL                         | ESTADO |
|--------------------|---|--------|
| ESTRUCTURA         | Pilares de ladrillo y jácenas de madera |        |
| MUROS              | Ladrillo                                | B      |
| FORJADOS           | De madera con revoltones de yeso        |        |
| CUBIERTA           | Inclinada de teja                       | B      |
| REMATE             | Alero de madera                         | LE     |
| DINTELES           | Ladrillo                                | B      |
| ELEMENTOS VOLADOS  |   |        |
| CARPINTERIA        | Madera                                  | LE     |
| REJERIA            | Forja                                   | B      |
| BAJANTES           | Zinc y Fundición                        | B      |
| HUMEDADES          |   |        |
| REVESTIMIENTOS     | Enfoscado y Ladrillo                    | B      |
| PINTURAS           | Pintado                                 | LE     |
| ELEM. ORNAMENTALES | Ladrillo                                | B      |

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

## ASPECTO GLOBAL:

B

**FECHA DE LA TOMA DE DATOS:** diciembre de 1994

**PROPIEDAD:** Municipal

**DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN:** Se permitirán obras de restauración que permitan recobrar al edificio su imagen original. Será de aplicación el artículo 46 de la Ley 4/98, de 11 de Junio del Patrimonio Cultural Valenciano.

### FUENTES Y REFERENCIAS:

Las escuelas pías de Alzira. Noticias de su fundación. M<sup>a</sup> Teresa Benedito Sifre. 1987. Revista de las fiestas patronales N<sup>as</sup> del LLuch. Alzira, toponimia, imágenes y documentos. Aureliano Lairón Pla. 1985. Falla Camí Nou.